

**Roboty remontowe wiatrolapu kl. I budynku przy Al. Pawła II Jana 78
w Stalowej Woli.**

Budynek V kondygnacyjny OWT -67 .

Zakres wykonania izolacji fundamentów wiatrolapu kl. I obejmuje :

- skucie opaski betonowej ścian wiatrolapu
- wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentów
- wykonanie opaski wiatrolapu z kostki betonowej
- wykonanie tynku na ścianach wiatrolapu kl. I – 18 m²(tynk cienkowarstwowy sylikonowy oraz mozaikowy)
- wykonanie pasma szerokości 30 cm z tynku mozaikowego nad wszystkimi daszkami wiatrolapów kl. I- V .

Uzupełnienie ubytku mozaikowego w pozostałych wiatrolapach (w obrębie skrzynek elektrycznych około 3 m²).

- 13 -
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Stalowej Woli
37-450 STALOWA WOLA
ul. gen. L. Okulickiego 32
NIP: 665-000-37-11, REGON: 000489254